



車輛查定認證書

車輛基本資訊

品牌	Suzuki	車色	銀色系
車型	CARRYGLX	排氣量	1500.cc
出廠年月	2021/1	排檔型式	手排
牌照號碼		引擎號碼	
車身樣式	框式	車身號碼	mhyhdc61t00200600

認證結果

一、骨架結構是否有修復痕跡	☒ 是	☒ 否
二、是否為泡水車	☒ 是	☒ 否
三、車身/引擎號碼是否異常	☒ 是	☒ 否
四、里程 22058 公/英里	☒ 保證	☐ 不保證
五、是否為自用車	☒ 自用車	☐ 營業車

其他註記

數位觸控電子前後行車紀錄器

聲明

1. 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做為法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
2. 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不履行相關理賠義務。本查證認證書限授權委託人使用。
3. 實際請以正本為主。



聯盟會員：雙和汽車

鑑定評估日：2023-02-24

認證編號：20230224001



引擎室檢查項目	是	否
1 機油沒有乳化現象？	☒	
2 引擎本體是否無機油滲漏？	☒	
3 機油量是否足夠？	☒	
4 變速箱油是否足夠？	☒	
5 水箱水是否足夠？	☒	
6 電瓶電解液是否無滲漏、缺少？	☒	
7 皮帶鬆緊程度是否正常？	☒	
駕駛艙檢查項目	是	否
8 車內是否無泡水痕跡？	☒	
9 線束是否無老化破損？	☒	
10 車內是否整潔、清潔？	☒	
11 車內後視鏡、座椅是否完整、無破損，功能正常？	☒	
12 車內是否整潔無異味？	☒	
13 方向盤自由行程轉角是否小於20度？	☒	
14 車頂及周邊內飾是否無破損、鬆動及裂縫和污漬？	☒	
15 門窗防水條是否良好、無破損？	☒	
16 排檔桿及護罩是否完好無破損？	☒	
17 煞車系統是否正常？	☒	
18 天窗開啟，關閉是否正常？	☒	
19 門窗密封條是否良好，無老化？	☒	
啟動檢查項目	是	否
20 安全帶結構是否完整？功能是否正常？	☒	
21 剎車系統是否靈敏有效？	☒	
22 玻璃升降器使用時，開關窗是否正常？	☒	
23 空調系統是否正常運作？	☒	
24 引擎運轉是否正常運作？	☒	
25 排氣是否無藍白煙	☒	
底盤檢查項目	是	否
26 差速器是否無液體滲漏現象？	☒	
27 變速箱是否無液體滲漏現象？	☒	
28 方向機是否無液體滲漏現象？	☒	
29 傳動軸是否無液體滲漏現象？	☒	
30 避震器是否無異音？	☒	

鑑定評估日：2023-02-24

認證編號：20230224001