



車輛查定認證書

車輛基本資訊

| | | | |
|------|--------|------|-------------------|
| 品牌 | Lexus | 車色 | 其他 |
| 車型 | IS300 | 排氣量 | 2000.cc |
| 出廠年月 | 2018/4 | 排檔型式 | 手自排 |
| 牌照號碼 | | 引擎號碼 | |
| 車身樣式 | 轎式 | 車身號碼 | JTHBA5D2405077065 |

認證結果

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| 一、骨架結構是否有修復痕跡 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 二、是否為泡水車 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 三、車身/引擎號碼是否異常 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 四、里程 73408 公/英里 | <input checked="" type="checkbox"/> 保證 | <input type="checkbox"/> 不保證 |
| 五、是否為自用車 | <input checked="" type="checkbox"/> 自用車 | <input type="checkbox"/> 營業車 |

其他註記

.....

聲明

1. 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
2. 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不履行相關理賠義務。本查證認證書限授權委託人使用。
3. 實際請以正本為主。



聯盟會員：明旺汽車商行

鑑定評估日：2023-09-05

認證編號：20230905005



| 引擎室檢查項目 | 是 | 否 |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 機油沒有乳化現象？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 引擎本體是否無機油滲漏？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 機油量是否足夠？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 變速箱油是否足夠？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 水箱水是否足夠？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 電瓶電解液是否無滲漏、缺少？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 皮帶鬆緊程度是否正常？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 駕駛艙檢查項目 | 是 | 否 |
| 8 車內是否無泡水痕跡？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9 線束是否無老化破損？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 10 車內是否整潔、清潔？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 11 車內後視鏡、座椅是否完整、無破損，功能正常？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 12 車內是否整潔無異味？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 13 方向盤自由行程轉角是否小於20度？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 14 車頂及周邊內飾是否無破損、鬆動及裂縫和污漬？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 15 門窗防水條是否良好、無破損？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 16 排檔桿及護罩是否完好無破損？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 17 煞車系統是否正常？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 18 天窗開啟，關閉是否正常？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 19 門窗密封條是否良好，無老化？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 啟動檢查項目 | 是 | 否 |
| 20 安全帶結構是否完整？功能是否正常？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 21 剎車系統是否靈敏有效？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 22 玻璃升降器使用時，開關窗是否正常？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 23 空調系統是否正常運作？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 24 引擎運轉是否正常運作？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 25 排氣是否無藍白煙 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 底盤檢查項目 | 是 | 否 |
| 26 差速器是否無液體滲漏現象？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 27 變速箱是否無液體滲漏現象？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 28 方向機是否無液體滲漏現象？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 29 傳動軸是否無液體滲漏現象？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 30 避震器是否無異音？ | <input checked="" type="checkbox"/> | |

鑑定評估日：2023-09-05

認證編號：20230905005