



## 車輛查定認證書

### Certified Vehicle

#### 車輛基本資訊 | Vehicle Information

|      |          |      |           |
|------|----------|------|-----------|
| 品牌   | Ford/福特  | 車色   | 銀色系       |
| 車型   | J87R-AMA | 排氣量  | 2300.cc   |
| 出廠年月 | 2008/4   | 排檔型式 | 自排        |
| 牌照號碼 | 2100-TU  | 引擎號碼 | 82110651Z |
| 車身樣式 | 旅行式      | 車身號碼 | 72B00053M |

#### 認證結果 | Vehicle Certification Results

|                 |                                         |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 一、骨架結構是否有修復痕跡   | <input checked="" type="checkbox"/> 是   | <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 二、是否為泡水車        | <input checked="" type="checkbox"/> 是   | <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 三、車身/引擎號碼是否異常   | <input checked="" type="checkbox"/> 是   | <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 四、里程 87000 公/英里 | <input checked="" type="checkbox"/> 保證  | <input checked="" type="checkbox"/> 不保證 |
| 五、是否為自用車        | <input checked="" type="checkbox"/> 自用車 | <input checked="" type="checkbox"/> 營業車 |

#### 其他註記 | Other vehicle notes

#### 聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做為法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查證認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：TACA上曜汽車

認證編號：20241125001

鑑定評估日：2024-11-25



## 車輛查定認證書

### Certified Vehicle

#### 車輛認證總結報告 | Vehicle Inspection Findings

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 一、引擎號碼檢查       | <input checked="" type="checkbox"/> 本車引擎號碼無異常。       |
| 二、車身號碼檢查       | <input checked="" type="checkbox"/> 本車車身號碼無異常。       |
| 三、泡水跡象檢查       | <input checked="" type="checkbox"/> 本車輛無泡水跡象。        |
| 四、車體骨架結構修復痕跡檢查 | <input checked="" type="checkbox"/> 本車體骨架結構無修復跡象。    |
| 五、引擎系統檢測結果報告   | <input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。 |
| 六、變速箱系統檢測結果報告  | <input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。 |
| 七、轉向系統檢測結果報告   | <input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。 |

#### 其他註記 | Other vehicle notes

#### 聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查證認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：TACA上曜汽車

認證編號：20241125001

鑑定評估日：2024-11-25