



## 車輛查定認證書

### Certified Vehicle

#### 車輛基本資訊 | Vehicle Information

|      |          |      |                   |
|------|----------|------|-------------------|
| 品牌   | Hyundai  | 車色   | 鐵灰色系              |
| 車型   | Santa Fe | 排氣量  | 2200.cc           |
| 出廠年月 | 2017/7   | 排檔型式 | 手自排               |
| 牌照號碼 |          | 引擎號碼 | D4HBGU435440      |
| 車身樣式 | 旅行式HID頭燈 | 車身號碼 | RFHSW81XBHS000494 |

#### 認證結果 | Vehicle Certification Results

|                   |                                         |                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 一、骨架結構是否有修復痕跡     | <input checked="" type="checkbox"/> 是   | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 二、是否為泡水車          | <input checked="" type="checkbox"/> 是   | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 三、車身/引擎號碼是否異常     | <input checked="" type="checkbox"/> 是   | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 四、里程 1033382 公/英里 | <input checked="" type="checkbox"/> 保證  | <input type="checkbox"/> 不保證          |
| 五、是否為自用車          | <input checked="" type="checkbox"/> 自用車 | <input type="checkbox"/> 營業車          |

#### 其他註記 | Other vehicle notes

2.2CRDi柴油渦輪增壓DOHC雙凸輪軸四驅第三排座椅附風量空調全景抬顯旗艦影音前後行車紀錄器原廠車側踏板倒車顯影HID大燈頭燈清洗器PAS前車停車諸車雷達自動停車導引自動停車導引衛星導航車頂架原廠空力套件避光墊晴雨窗雙前電熱座椅倒車自動後視鏡下掀輔助功能

#### 聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做為法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查證認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：雙和汽車

認證編號：20250630002

鑑定評估日：2025-06-30



## 車輛查定認證書

### Certified Vehicle

#### 車輛認證總結報告 | Vehicle Inspection Findings

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 一、引擎號碼檢查       | <input checked="" type="checkbox"/> 本車引擎號碼無異常。       |
| 二、車身號碼檢查       | <input checked="" type="checkbox"/> 本車車身號碼無異常。       |
| 三、泡水跡象檢查       | <input checked="" type="checkbox"/> 本車輛無泡水跡象。        |
| 四、車體骨架結構修復痕跡檢查 | <input checked="" type="checkbox"/> 本車體骨架結構無修復跡象。    |
| 五、引擎系統檢測結果報告   | <input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。 |
| 六、變速箱系統檢測結果報告  | <input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。 |
| 七、轉向系統檢測結果報告   | <input checked="" type="checkbox"/> 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。 |

#### 其他註記 | Other vehicle notes

2.2CRDi柴油渦輪增壓DOHC雙凸輪軸四驅第三排座椅附風量空調全景抬顯旗艦影音前後行車紀錄器原廠車側踏板倒車顯影HID大燈頭燈清洗器PAS前車停車諸車雷達自動停車導引自動停車導引衛星導航車頂架原廠空力套件避光墊晴雨窗雙前電熱座椅倒車自動後視鏡下掀輔助功能

#### 聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做為法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查定認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：雙和汽車

認證編號：20250630002

鑑定評估日：2025-06-30