



車輛查定認證書

Certified Vehicle

車輛基本資訊 | Vehicle Information

品牌	Mercedes-Benz/賓士	車色	深藍色系
車型	VitoTOURER	排氣量	2000.cc
出廠年月	2020/7	排檔型式	手自排
牌照號碼		引擎號碼	
車身樣式	廂式	車身號碼	W1V447705M3774733

認證結果 | Vehicle Certification Results

一、骨架結構是否有修復痕跡	☒ 是	☒ 否
二、是否為泡水車	☒ 是	☒ 否
三、車身/引擎號碼是否異常	☒ 是	☒ 否
四、里程 44499 公/英里	☒ 保證	☒ 不保證
五、是否為自用車	☒ 自用車	☒ 營業車

其他註記 | Other vehicle notes

VitoTOURER後輪驅動柴油2.0雙渦輪190匹頂級3/3/3小客車9人座車側滑門 前後停車雷達
註車雷達F1換檔撥片防碰撞預警行車紀錄器頂級影音倒車影像顯影電動可折疊後視鏡3段自
動水平可調高低大燈新型鍍鉻水箱護罩

聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做為法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查定認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：雙和汽車

認證編號：20250711001

鑑定評估日：2025-07-11



車輛查定認證書

Certified Vehicle

車輛認證總結報告 | Vehicle Inspection Findings

一、引擎號碼檢查	☒ 本車引擎號碼無異常。
二、車身號碼檢查	☒ 本車車身號碼無異常。
三、泡水跡象檢查	☒ 本車輛無泡水跡象。
四、車體骨架結構修復痕跡檢查	☒ 本車體骨架結構無修復跡象。
五、引擎系統檢測結果報告	☒ 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
六、變速箱系統檢測結果報告	☒ 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
七、轉向系統檢測結果報告	☒ 本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

其他註記 | Other vehicle notes

VitoTOURER後輪驅動柴油2.0雙渦輪190匹頂級3/3/3小客車9人座車側滑門 前後停車雷達
註車雷達F1換檔撥片防碰撞預警行車紀錄器頂級影音倒車影像顯影電動可折疊後視鏡3段自
動水平可調高低大燈新型鍍鉻水箱護罩

聲明

- 車輛查定認證書所表現的鑑定結果，僅為鑑定日被鑑定車輛的車況表現與描述，若當日被鑑定車輛的市場價值，因交通事故或其他原因導致車輛的價值發生變化，對車輛鑑定結果產生明顯影響時，本查定認證書不得做為法律訴訟依據，本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗後車況不會被改變。
- 車輛保證內容與實際車況不符或者有任何疑慮時，請於3日內（自交車日起算），以電話向公會預約車輛保證內容之查證。逾期本會將不協助相關理賠事宜。本查證認證書限授權委託人使用。
- 實際請以正本為主。



聯盟會員：雙和汽車

認證編號：20250711001

鑑定評估日：2025-07-11